

ADE-FIX

ADHESIVO ACRÍLICO DE MONTAJE DE FRAGUADO RÁPIDO

Adhesivo acrílico de montaje de fraguado rápido, ideal para la fijación de zócalos, perfiles de madera, paneles de yeso y poliestireno. También se puede aplicar sobre materiales metálicos y plásticos (excepto PE, PP y PTFE). Conservar en un lugar seco alejado de fuentes de calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- De un solo componente de fraguado rápido
- Efecto ventosa
- Ideal para el encolado de zócalos

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Perfiles o zócalos de madera o PVS sobre superficies absorbentes
- Elementos decorativos de yeso o poliestireno en superficies absorbentes
- Perfiles de metal en superficies absorbentes
- Para encolados no expuestos de manera continua a la humedad

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Pasta clara
Rendimiento: (g/m ²):	10-12 metros lineales para cordón de 6 mm de diámetro (el rendimiento del producto puede variar según la porosidad de la superficie)
Temperatura de uso (°C):	+5 - +30
Tiempo abierto de colocación (minutos):	10 - 15
Transitabilidad (minutos):	aproximadamente 120 horas en función de las condiciones ambientales
Endurecimiento final (horas):	transcurridas 18 - 24 horas (los tiempos de transitabilidad y endurecimiento final varían en función de las condiciones climáticas y del grosor de la capa aplicada)
Aplicación/Herramientas:	Dosificador de 280/310 ml
Limpieza de las herramientas:	agua, con el producto todavía fresco
Eliminación del producto:	Solvente GR7
Conservación (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Cartuchos de 310 ml
Límites de uso:	Se aconseja ambientar el producto antes del uso a una temperatura de al menos 15 °C. Aplicar con una humedad relativa del aire comprendida entre el 40 % y el 70 %. Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados. Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Comprobar que la superficie que se debe encolar esté seca, limpia y sin agentes separadores y que no esté sometida a humedad por remonte continua.

APLICACIÓN:

El producto está listo para el uso. Introducir el envase de 310 ml dentro de su aplicador. Cortar cuidadosamente el cartucho por uno de los dos extremos y, después de introducir la boquilla correspondiente de extrusión, aplicar el adhesivo directamente en la superficie en pequeños puntos o cordones continuos.

Presionar con cuidado los elementos sobre la superficie para que el espacio que se encuentra debajo se llene completamente con el adhesivo.

Con el producto todavía fresco y siempre antes de 5 minutos, eliminar los residuos de adhesivo utilizando un paño. Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --