

PAVILAST 3C



ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОДУКТ С ВЫСОКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ

Трехкомпонентный продукт с высокой гидроизоляцией для защиты от остаточной влажности также неабсорбирующих полов (мрамор, плитка, мозаичные полы). Для приклеивания используйте только наши ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ или СИЛАНОВЫЕ КЛЕИ.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

	Знак EC1 PLUS R соответствия критериям GEV. Классифицируется как EMICODE EC1 PLUS R: очень низкое выделение летучих веществ.
	Класс выделения летучих веществ по французским нормам.
	Подходит для полов с подогревом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Впитывающие полы
- Традиционные цементные стяжки
- Ангидридные стяжки
- Стяжки на основе сульфата кальция
- Впитывающие основания для устройства полов с подогревом или охлаждением

PAVILAST 3C



Внешний вид:	Вязкая жидкость
Вязкость(при 20°C; Форд # 4):	8000 - 10000
Расход (г/м ²):	500 (расход продукта может варьировать в зависимости от пористости или ровности обрабатываемой поверхности)
Время использования смеси (минут):	45 - 60
Время высыхания до хождения (часов):	18 - 24
Итоговое время отверждения (часы):	48 - 72
Температура нанесения (°C):	+15 - +25
Нанесение/инструменты:	Валик, кисть
Очистка инструмента:	Вода, пока продукт еще не высох
Удаление продукта:	Вода, пока продукт еще не высох
Срок хранения (мес.): при температуре выше +5°C	6
Информация об утилизации	Утилизировать в соответствии с действующими местными и национальными нормами
Упаковка	Комбинированная упаковка 5 кг (2 кг комп. А + 1 кг комп. В + 2
Рекомендации по применению:	Тщательно перемешать Бойтся мороза Равномерно нанести, 2 слоя крест-накрест Не допускается использование во влажных помещениях Всегда использовать надлежащие средства индивидуальной защиты Перед нанесением выдержать продукт в помещении при температуре 20 °C
GISCODE	RU1

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и свободным от отслоений. Любые дефекты поверхности, такие как трещины или щели, следует предварительно обработать перед нанесением PAVILAST 3C. Особенно гладкие или стекловидные полы (керамика, кафельная плитка, стеклянная мозаика, мрамор и т.п.) необходимо тщательно очистить от воска водой и каустической содой. Затем промыть и дать высохнуть. Перед нанесением грунта PAVILAST 3C рекомендуется придать шероховатость поверхности (например, с помощью однодисковой машины с алмазным диском), чтобы обеспечить идеальное закрепление продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением выдержать продукт в помещении при температуре 20°C. Вылить компонент (В) в емкость с компонентом (А) и тщательно перемешать, по возможности электрической мешалкой, до достижения однородной массы. Затем добавить порошок (компонент С) и перемешать все электрической мешалкой до достижения однородной массы без комков.

Полученную таким образом массу можно наносить кистью или валиком. Минимальное количество нанесения должно быть в общем не менее 500 г/м², и наносится равномерно в два слоя крест-накрест. Второй слой можно наносить сразу после прохождения первого слоя (около 4-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды). Окружающая температура должна быть в пределах 15-25°C, отн. влажность — не более 75%. Использовать надлежащие средства индивидуальной защиты. Соблюдайте указания в паспорте безопасности продукта.

ПРИМЕЧАНИЯ

При нанесении кистью рекомендуется разбавлять смесь примерно 5% воды. Приклеивание полов возможно только после полного высыхания слоя PAVILAST 3C с использованием только наших двухкомпонентных клеев.